

СОГЛАСОВАНО

Председатель местного отделения
ВОРДИ в Амурском районе

И.Л. Королева
« 24 » октябрь 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ СШ г. Амурска

В.В. Колганов
« 24 » октябрь 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
(МБУ СШ г. Амурска)

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.
- 1.2. Адрес объекта: 682641, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, 3а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 1917,1 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1494,7 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1976, последние ремонтные работы 2021.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026 г., капитального 2031 г.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (МБУ СШ г. Амурска).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682641, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, 3 а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования молодёжной политики и спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Комсомольский, 2-А.

2. Краткая характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У): все категории.

3. Оценка состояния доступности для инвалидов объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы №№ 4, 64 - остановка «Спорткомплекс».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 15 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 1-2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые, пешеходный переход «Зебра»

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть, лестница с поручнями.

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть, пандус с поручнями.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*> с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов, **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
	в том числе инвалиды:	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)
2	Вход (входы)	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У), альтернативная форма обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

**Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно. ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Объект доступен условно для инвалидов, передвигающихся на коляске (К), инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), для инвалидов с нарушениями слуха «Г» и с нарушениями умственного развития «У», так как пути движения к целевой зоне не соответствуют требуемым нормативам. Но при этом определены сопровождающие лица и имеется альтернативная форма обслуживания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта и виды работ, необходимых для обеспечения доступности объекта услуг для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Рекомендации по адаптации объекта* и запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	
1.1.	<i>Не нуждается</i>	
2.	<i>Вход (входы) в здание</i>	
2.1.	<i>Организация альтернативной формы обслуживания</i>	<i>Монтаж тактильных указателей для идентификации назначения помещения; монтаж таблички с информацией об оповещении сотрудника для открытия шлагбаума к проезду парковки транспортных средств инвалидов.</i>
3.	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	
3.1.	<i>Организация альтернативной формы обслуживания</i>	<i>Привести в соответствие пороги.</i>
3.2.	<i>Организация альтернативной формы обслуживания</i>	<i>Привести в соответствие ширину входной двери</i>
3.3.	<i>Текущий ремонт</i>	<i>Монтаж настенных опорных поручней.</i>
3.4.	<i>Текущий ремонт</i>	<i>Монтаж лестничных поручней.</i>
4.	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	
4.1.	<i>Организация альтернативной формы обслуживания</i>	<i>Привести в соответствие пороги.</i>
4.2.	<i>Организация альтернативной формы обслуживания</i>	<i>Монтаж подъемника для инвалидов в бассейне.</i>
5.	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	
5.1.	<i>Организация альтернативной формы обслуживания</i>	<i>Установка сантехнического оборудования</i>
6.	<i>Система информации на объекте (на всех зонах)</i>	
6.1.	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>	<i>Монтаж тактильных указателей для идентификации назначения помещения</i>
7.	<i>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>	
7.1.	<i>Организация альтернативной формы обслуживания</i>	<i>Монтаж тактильной и предупредительной направляю-</i>

		цей разметки.
8.	Все зоны и участки	
8.1.	Организация альтернативной формы обслуживания	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технических средств реабилитации), технические решения невозможны, ОРГ - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - с 2025 г. по 2031 г.

В рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно условно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с вышестоящей организацией и разработка проектно-сметной документации согласно СП59.133302012

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается _____

4.5. Информация размещена на сайте МО дата

http://спорт-амурск.рф

(наименование сайта, портала)

Бялик Яна Андреевна, заместитель директора по АХЧ, тел. 99-9-45

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Анкеты (информации об объекте) | от "24" 10 2025 г. |
| 2. Акта обследования объекта: N акта | от "24" 10 2025 г. |
| 3. Решения Комиссии | от "24" 10 2025 г. |

Организация оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Обозначения и сокращения

Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития
Состояние доступности объекта (зоны)	
ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно
Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)	
«А»	доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ»	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	не организована доступность
Вид работ по адаптации <i>(в соответствии с классификатором)</i>	
ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
Стр	строительство
КР	капитальный ремонт
Рек	реконструкция
Орг	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ СШ г. Амурска

В.В. Колганов

" 24 " октября 2025 г.

АНКЕТА

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

наименование организации

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.

1.2. Адрес объекта: 682641, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, 3а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1917,1 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1494,7 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1976, последние ремонтные работы 2021.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026 г., капитального 2031 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (МБУ СШ г. Амурска).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682641, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, 3 а.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования молодёжной политики и спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Комсомольский, 2-А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У): все категории.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 250 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН): ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы №№ 4, 64 - остановка «Спорткомплекс».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: автобусная остановка «Спортивный комплекс», асфальтированное покрытие, лестница с поручнями, по асфальтированному покрытию прямо, трёхстороннее крыльцо с двумя ступенями. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: многомаршевый пандус с поручнями, асфальтированное покрытие, пандус с поручнями для подъёма на крыльцо объекта.

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 15 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 1-2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые, пешеходный переход «Зебра».

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть, лестница с поручнями.

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть, пандус с поручнями.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение; не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ОРГ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ОРГ
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ОРГ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ОРГ
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ОРГ
8	Все зоны и участки	ОРГ

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны; ОРГ - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на сайте МО <http://спорт-амурск.рф>
(наименование сайта, портала)

Бялик Яна Андреевна, заместитель директора по АХЧ, тел. 99-9-45

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Обозначения и сокращения

Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития
Состояние доступности объекта (зоны)	
ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно
Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)	
«А»	доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	не организована доступность
Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)	
ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
Стр	строительство
КР	капитальный ремонт
Рек	реконструкция
ОРГ	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ СШ г. Амурска

 В.В. Колганов

« 24 » октября 2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г. Амурск

« 24 » октября 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.

1.2. Адрес объекта: 682641, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, 3а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1917,1 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 1494,7 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1976, последние ремонтные работы 2021.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2026, капитального - 2031.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (МБУ СШ г. Амурска).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682641, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, 3 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): К, О, С, Г, У.

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 250 чел.

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):
да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
пассажирский транспорт не адаптирован, водители не умеют работать с инвалидами по зрению, слуху, на креслах-колясках, помощь не оказывают. Остановки не адаптированы, от ближайшей остановки общественного транспорта 15 м, на путях движения имеется лестница с поручнями и пандус с поручнями, отсутствуют информационные знаки и указатели направления движения, нет тактильных направляющих для инвалидов категории (С).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 15 м.

3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
нет.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые, пешеходный переход «Зебра».

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть, лестница с поручнями.

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть, пандус с поручнями.

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У); ДЧ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У), альтернативная форма обслуживания

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У); ВНД (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта на момент осмотра - ДЧ-И (К, О, Г, У); ВНД (С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выполнить монтаж тактильной направляющей и предупредительной разметок.
2	Вход (входы) в здание	Привести в соответствие пороги, ширину входных дверей, установить поручни.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Привести в соответствие пороги, ширину входных дверей, установить поручни.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Привести в соответствие пороги, ширину входных дверей. Проведение мероприятий по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью (менеджмент).
5	Санитарно-гигиенические помещения	Рассмотреть возможность оборудования туалета для МГН, т.к. этот не соответствует требованиям.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет комплекса технических средств, обеспечивающих для МГН визуальное, тактильное, звуковое информирование, тифлокомментирование к местам получения услуг, а также путей эвакуации, только стрелки направления движения для всех людей.

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2026 года

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Монтаж тактильной направляющей полосы в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, монтаж визуальных указателей и указателей для тактильного восприятия, монтаж таблички с информацией об оповещении сотрудника для открытия шлагбаума к проезду парковки транспортных

		средств инвалидов в соответствии с п.п. 5.1.1, 5.1.3, СП 59.13330.2020. Оказание помощи персоналом.
2	Вход (входы) в здание	Установить рядом с пандусом и лестницей информирующую пиктограмму доступности в соответствии с п. 6.5.9.СП 59.13330.2020. Монтаж тактильной предупредительной разметки перед пандусом в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018. Оказание помощи персоналом.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Монтаж настенных опорных поручней в соответствии с п. 6.2.12 СП 59.13330.2020. Монтаж лестничных поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261. Монтаж на первой и последней лестнице напольных предупреждающих тактильных разметок в соответствии с п. 6.2.8 СП 59.13330.2020. Обеспечить помощь персоналом, при передвижении по путям движения.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Проведение не менее двух мероприятий по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью (менеджмент).
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оказание помощи персоналом.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Монтаж табличек с наименованиями кабинетов специалистов, спортзалов, бассейна, а также на путях эвакуации, выделенных тактильно и со шрифтом Брайля. Монтаж системы тифлокомментирования.

**4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте
в срок до 2031 года**

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Привести в соответствие пороги, ширину входных дверей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Привести в соответствие пороги, ширину входных дверей, установить поручни.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Привести в соответствие пороги, ширину входных дверей.
5	Санитарно-гигиенические помещения	В туалете для МГН установить сантехническое оборудование, поручни в соответствии с п. 6.3.3 СП 59.13330.2020.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка информационных табличек помещений: - расположены рядом с дверью (со стороны открытия двери); - расположение табличек позволяет приближаться к ней на расстояние до 80 мм; - на высоте от 1,2 до 1,6 м; - на расстоянии 0,1-0,15 м от края дверного проёма; - буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте от 1:5 до 1:10; - шрифт и символы контрастны: либо светлые на тёмном фоне, либо тёмные на светлом фоне (контрастность не менее 70%) в соответствии с п. 6.8 ГОСТ Р 51671-2015 Продублировать информацию тактильно-графическим способом, в том числе шрифтом Брайля, в соответствии с п. 6.5.1. и п. 6.5.9. СП 59.13330.2020 Установить систему тифлокомментирования

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: вариант доступности ДУ

Вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

вариант "ВНД" - доступность не организована (временно недоступно).

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Карта доступности объекта г. Амурск, Хабаровского края
<http://спорт-амурск.рф>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>4</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>6</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>4</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>9</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>6</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>3</u> л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: _____ на 3 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель рабочей группы:
Директор МБУ СШ г. Амурска

_____/В.В. Колганов/

Члены рабочей группы:
Заместитель директора по УВР

_____/Е.В. Гассан/

Заместитель директора по АХЧ

_____/Я.А. Бялик/

В том числе:
Председатель местного отделения
БОРДИ в Амурском районе

_____/И.Л. Королева/

Приложение №1
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности
от « 24 » октябрь 2025 г.

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание (фактическое)	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Асфальтовое покрытие ровное, ширина тротуара - 5 м. Отсутствует тактильная направляющая полоса, визуальные указатели и указатели для тактильного восприятия, отсутствует табличка с информацией об оповещении сотрудника для открытия шлагбаума к проезду парковки транспортных средств инвалидов.		Соответствует п.п. 5.1.1, 5.1.3, СП 59.13330.2020. Монтаж тактильной направляющей полосы в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, монтаж визуальных указателей и указателей для тактильного восприятия, монтаж таблички с информацией об оповещении сотрудника для открытия шлагбаума к проезду парковки транспортных средств инвалидов в соответствии с п.п. 5.1.1, 5.1.3, СП 59.13330.2020.	ТР

1.2	Лестница с поручнями (наружная)	есть		2	Ширина лестничного марша - 2,4 м. В марше 5 ступеней, высота ступени - 0,15 м, проступь - 0,5 м. Двухсторонние травмобезопасные поручни, высота - 0,9 м и 0,7 м. Отсутствует тактильная предупредительная разметка, визуальные указатели и указатели для тактильного восприятия.		Соответствует п.п. 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильной предупредительной разметки перед лестницей, монтаж визуальных указателей и указателей для тактильного восприятия в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020	ТР
1.3	Пандус с поручнями (наружный)	есть		3	Длина марша пандуса - 18 м, ширина пандуса - 1,2 м, ширина между поручнями пандуса 0,9 м. Двухстороннее ограждение с травмобезопасными поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м. Отсутствует тактильная предупредительная разметка, визуальные указатели и указатели для тактильного восприятия.		Соответствует п.п. 5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильной предупредительной разметки перед пандусом, монтаж визуальных указателей и указателей для тактильного восприятия, в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020	ТР
1.4	Автостоянка и парковка	есть		4	Рядом с входной площадкой выделено место для парковки транспортных средств инвалидов. Обозначено дорожной разметкой и дорожным знаком ГОСТ-Р 52290-2004.		Соответствует п.п. 5.2.1, 5.2.4 СП 59.13330.2020	

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть				Выполнить монтаж тактильной направляющей полосы. Выполнить монтаж тактильных предупредительных разметок перед лестницей и пандусом в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018. Выполнить монтаж визуальных указателей и указателей для тактильного восприятия в соответствии с п.п. 5.1.1, 5.1.3, СП 59.13330.2020. Выполнить монтаж таблички с информацией об оповещении сотрудника для открытия шлагбаума к проезду парковки транспортных средств инвалидов в соответствии с п.п. 5.1.1, 5.1.3, СП 59.13330.2020.	
--	----------------------------	------	--	--	--	---	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории, прилегающей к зданию (участку)	ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С)		 № 1	Выполнить монтаж тактильной направляющей полосы. Выполнить монтаж тактильных предупредительных разметок перед лестницей и пандусом в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018, Выполнить монтаж визуальных указателей и указателей для тактильного восприятия, выполнить монтаж таблички с информацией об оповещении сотрудника для открытия шлагбаума к проезду парковки транспортных средств инвалидов в соответствии с п.п. 5.1.1, 5.1.3, СП 59.13330.2020.
			 № 2	
			 № 3	
			 № 4	

Комментарий к заключению:

Приложение №2
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности
от « 24 » сентября 2025 г.

**Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание (фактическое)	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Трёхсторонняя, двухступенчатая. Ширина 23,5 м и 5,8 м. Высота ступеней - 0,12 м. Проступь- 0,37 м. Контрастная маркировка лестниц. Отсутствует информирующая пиктограмма доступности. Отсутствие тактильной предупредительной разметки перед пандусом и лестницей.		Соответствует п.п. 5.1.11, 5.1.12 СП 59.13330.2020. Установить рядом с лестницей информирующую пиктограмму доступности в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильной предупредительной разметки перед лестницей и перед пандусом в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018.	ТР ТР

2.2	Пандус (наружный)	есть		6	Длина марша пандуса - 6,5 м. Ширина пандуса – 1,2 м, ширина между поручнями пандуса 0,9 м. Имеется двухстороннее ограждение с травмобезопасными поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м. У пандуса имеются бортики высотой 13 см. Перед пандусом имеется кнопка вызова помощи на высоте 1,4 м. Отсутствует информирующая пиктограмма доступности. Отсутствие тактильной предупредительной разметки перед пандусом.		Соответствует п.п. 5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020. Установить рядом с пандусом информирующую пиктограмму доступности в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильной предупредительной разметки перед пандусом в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018.	ТР ТР ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Входная площадка - 5,40 м x 22,70 м		Соответствует п. 6.1.4 СП 59.13330.2020.	

2.4	Дверь (входная)	есть		8	Дверной доводчик с усилением 19,5Нм, соответствует требованиям. Ручки на дверях расположены на высоте 0.9м, соответствует требованиям СНИП 35-01-2001 Предусмотрена контрастная маркировка в форме круга. Двери распашные, ширина створки - 0,8 м с обеих сторон, что не соответствует требованиям. Порог превышает высоту 1,4 см, что не соответствует стандартам.		Соответствует п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 Ручки на дверях расположены на высоте 0.9м, соответствует требованиям СНИП35-01-2001 Ширину входной двери привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	КР КР
2.5	Тамбур	есть		9	Глубина - 2,2 м. Ширина - 4,5 м. Зона для маневрирования имеется. Тактильное грязезащитное покрытие.		Соответствует п. 6.1.8 СП 59.13330.2020	

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть					Установить рядом с пандусом и лестницей информирующую пиктограмму доступности в соответствии с п. 6.5.9. СП 59.13330.2020. Монтаж тактильной предупредительной разметки перед пандусом в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018. Ширину входной двери привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020.	
--	----------------------------	------	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)	1	 № 5 № 6  № 7 № 8	Установить рядом с пандусом и лестницей информирующую пиктограмму доступности в соответствии с п. 6.5.9. СП 59.13330.2020. Монтаж тактильной предупредительной разметки перед пандусом в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018. Ручки на дверях соответствуют требованиям СНИП35-01-2001 Ширину входной двери привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020.

			 № 9	
--	--	--	--	--

Комментарий к заключению:

Приложение №3
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности
от « 24 » октября 2025 г.

Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание (фактическое)	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Вестибюль (1 этаж)	есть	15	10	Вестибюль внутри помещения - 12 м x 13 м		Соответствует п.п. 6.2.1, 6.2.2 СП 59.13330.2020	
3.2	Зона ожидания(1этаж)	есть	14, 15	11	Зона ожидания внутри помещения -5,5 м x 6,4 м		Соответствует п.п. 6.2.1, 6.2.2 СП 59.13330.2020	
3.3	Коридор (1 этаж)	есть	17	12	Коридор внутри помещения - 1,7 м x 17,7 м Отсутствуют настенные опорные поручни.		Соответствует п.п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 Монтаж настенных опорных поручней в соответствии п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	ТР

3.4	Лестницы межэтажные	есть		13	Ступени лестниц ровные, без выступов. Ребро ступени имеет закругление радиусом 0,02 м. Проступь -0,31 м. Высота – 0,13. Отсутствуют настенные опорные поручни. На 1 и последней лестнице отсутствуют напольные предупредительные тактильные разметки.		Монтаж лестничных поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261. Монтаж на первой и последней лестнице напольных предупреждающих тактильных разметок в соответствии с п. 6.2.8 СП 59.13330.2020.	ТР ТР
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Дверь распашная. Ширина створок - 0,8 м с обеих сторон, что не соответствует требованиям. Высота порога -0,03 м., что не соответствует требованиям. Ручки на дверях расположены на высоте 0.9м, соответствует требованиям СНиП 35-01-2001		Ширину входной двери привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020.	КР КР

	Общие требования к зоне	есть					Ширину входной двери привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020.Монтаж настенных опорных поручней в соответствии сп. 6.2.12 СП 59.13330.2020. Монтаж лестничных поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261. Монтаж на первой и последней лестнице напольных предупреждающих тактильных разметок в соответствии с п. 6.2.8 СП 59.13330.2020.	
--	-------------------------	------	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	14, 15, 17	№ 10 № 11 № 12 № 13	Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Монтаж настенных опорных поручней в соответствии с п. 6.2.12 СП 59.13330.2020. Монтаж лестничных поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261. Монтаж на первой и последней лестнице напольных предупреждающих тактильных разметок в соответствии с п. 6.2.8 СП 59.13330.2020.

Комментарий к заключению:

Приложение №4
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности
от « 24 » октября 2025 г.

Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Тренажёрный зал	есть	6	14	Ширина двери - 0,9 м. Высота порога -0,04 м., что не соответствует требованиям. Ручки на дверях расположены на высоте 0.9м, соответствует требованиям СНиП 35-01- 2001 Отсутствуют тактильные указатели для идентификации назначения помещения.		Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильных указателей для идентификации назначения помещения в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	КР ТР

4.2	Игровой зал	есть	19	15	Двери распашные. Ширина створки - 0,7 м, что не соответствует требованиям. Высота порога -0,04 м, что не соответствует требованиям. Ручки на дверях расположены на высоте 0.9м, соответствует требованиям СНиП 35-01- 2001 Отсутствуют тактильные указатели для идентификации назначения помещения.	Ширину входной двери привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильных указателей для идентификации назначения помещения в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	КР КР ТР
-----	-------------	------	----	----	--	---	-------------------------------

4.3	Зал борьбы	есть	19	16	Двери распашные. Ширина створки - 0,7 м., что не соответствует требованиям. Высота порога -0,04 м. что не соответствует требованиям. Ручки на дверях расположены на высоте 0.9м, соответствует требованиям СНиП 35-01- 2001 Отсутствуют тактильные указатели для идентификации назначения помещения.	Ширину входной двери привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильных указателей для идентификации назначения помещения в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	КР КР ТР
-----	------------	------	----	----	---	---	-------------------------------

4.4	Зал бокса	есть	3	17	Ширина двери - 0,8 м. что не соответствует требованиям. Высота порога -0,03 м. что не соответствует требованиям. Ручки на дверях расположены на высоте 0.9м, соответствует требованиям СНИП 35-01-2001 Отсутствуют тактильные указатели для идентификации назначения помещения.	Ширину входной двери привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильных указателей для идентификации назначения помещения в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	КР КР ТР
-----	-----------	------	---	----	--	---	-------------------------------

4.5	Бассейн	есть	6	18, 19	Ширина двери - 0,8 м. что не соответствует требованиям. Высота порога -0,04 м. что не соответствует требованиям. Отсутствует подъёмник для инвалидов. Ручки на дверях расположены на высоте 0.9м, соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 Отсутствуют тактильные указатели для идентификации назначения помещения. Душевая и раздевалка для инвалидов колясочников не предусмотрена проектом.	Ширину входной двери привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Монтаж подъёмника для инвалидов в соответствии с п. 4.3.8 СП 31-113-2004. Монтаж тактильных указателей назначения помещения в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020. Монтаж в душевой складного сиденья, ручного душа, настенных поручней в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020.	КР КР КР ТР ТР
-----	---------	------	---	-----------	--	---	---

4.6	Балкон	есть			Параметры балкона предусмотрены только для категорий С,Г. Технически невозможно оборудовать балкон для категорий К,О,У			
-----	--------	------	--	--	---	--	--	--

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть					Спортивные залы: Ширина входной двери привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, СП 59.13330.2020. Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильных указателей назначения помещения в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 Бассейн: Порог и ширину входной двери привести в соответствие с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Монтаж подъемника для инвалидов в соответствии с п. 4.3.8 СП 31-113-2004. Монтаж тактильных указателей назначения помещения в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020.	
--	-------------------------	------	--	--	--	--	---	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У), альтернативная форма обслуживания	3, 6, 19	№ 14 № 15 № 16 № 17	Спортивные залы. Ширину входной двери привести в соответствие с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильных указателей назначения помещения в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020.

			№ 18 № 19 № 20	Бассейн. Ширину входной двери привести в соответствие с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Приобрести инвентарный пандус. При проведении капитального ремонта пороги привести в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Монтаж подъёмника для инвалидов в соответствии с п. 4.3.8 СП 31-113-2004. Монтаж тактильных указателей назначения помещения в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020.
--	--	--	--	--

Комментарий к заключению:

Приложение №5
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности
от « 24 » октября 2025 г.

Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание (фактическое)	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

5.1	Туалет общего пользования	есть		20, 21, 22, 23	Ширина двери – 0,7 м. Высота порога-0,03м Ручки на дверях расположены на высоте 0.9м, 1. Туалетная комната 4,7 м x 2,8 м Шесть кабинок, на унитазе отсутствуют боковые поручни. 2. Туалетная комната 2,45 м x 2,5 м. Три раковины с одно рычажными кранами, отсутствуют боковые поручни возле раковины. Информационные указатели не продублированы тактильными пиктограммами.		Информационные указатели санузлов продублировать тактильными пиктограммами в соответствии с п. 6.3.6 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильных указателей для идентификации назначения помещения в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	ТР
-----	---------------------------	------	--	-------------------------	---	--	---	----

5.2	Туалет для МГН	есть		24, 25	Ширина двери – 0,9 м. Высота порога - 0,02м Ручки на дверях расположены на высоте 0.9м, Туалетная комната - 2,75 м х 2,15 м. Отсутствует оснащение сантехническим оборудованием, поручнями. Отсутствует система тревожной сигнализации и система двухсторонней громкоговорящей связи. Отсутствует информационный указатель санузда, не продублирован тактильной пиктограммой.	К, О, С	Размеры туалета соответствуют п. 6.3.1 СП 59.13330.2020. Установить унитаз, складные сиденья, раковину, поручни, крючок для костылей в соответствии с п. 6.3.3 СП 59.13330.2020. Установить систему тревожной сигнализации и систему двухсторонней громкоговорящей связи в соответствии с п. 6.3.6 СП 59.13330.2020. Монтаж тактильных указателей для идентификации назначения помещения в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020.	ТР ТР ТР
-----	----------------	------	--	-----------	--	---------	--	-------------------------------

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть					Размеры туалета для МГН соответствуют п. 6.3.1 СП 59.13330.2020. Установить унитаз, складные сиденья, раковину, поручни, крючок для костылей в соответствии с п. 6.3.3 СП 59.13330.2020. Информационный указатель санузла продублировать тактильной пиктограммой в соответствии с п. 6.3.6 СП 59.13330.2020. Установить систему тревожной сигнализации и систему двухсторонней громкоговорящей связи в соответствии с п. 6.3.6 СП 59.13330.2020.	
--	-------------------------	------	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)		№ 20 № 21 № 22 № 23	Размеры туалета для МГН соответствуют п. 6.3.1 СП 59.13330.2020. Установить унитаз, складные сиденья, раковину, поручни, крючок для костылей в соответствии с п. 6.3.3 СП 59.13330.2020. Информационный указатель санузла продублировать тактильной пиктограммой в соответствии с п. 6.3.6 СП 59.13330.2020. Установить систему тревожной сигнализации и систему двухсторонней громкоговорящей связи в соответствии с п. 6.3.6 СП 59.13330.2020.

				
--	--	--	---	--

Комментарий к заключению:

Приложение №6
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности
от « 24 » октября 2025 г.

**Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		26,27,28,29	Информационные стенды		Информационные указатели помещений продублировать тактильными пиктограммами в соответствии с п. 6.3.6 СП 59.13330.2020.	ТР
6.2	Акустические средства				Отсутствуют акустические средства для слабослышащих, отсутствует система тифлокомментирования		Оборудовать систему информации для слабослышащих в соответствии с п. 6.5 СП 59.13330.2020. Оборудовать систему тифлокомментирования в соответствии с ПР Минспорта России от 23.10.2024 № 1048	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Информационные указатели помещений продублировать тактильными пиктограммами в соответствии с п. 6.3.6 СП 59.13330.2020. Оборудовать систему	

						информации для слабослышащих в соответствии с п. 6.5 СП 59.13330.2020. Оборудовать систему тифлокомментирования в соответствии с ПР Минспорта России от 23.10.2024 № 1048	
--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Информационные указатели помещений продублировать тактильными пиктограммами в соответствии с п. 6.3.6 СП 59.13330.2020. Оборудовать систему информации для слабослышащих в соответствии с п. 6.5 СП 59.13330.2020. Оборудовать систему тифлокомментирования в соответствии с ПР Минспорта России от 23.10.2024 № 1048
			№ 26	
				
			№ 28	
			№ 27	
			№ 29	

Комментарий к заключению:

СОГЛАСОВАНО:

Председатель местного отделения
БОРДИ в Амурском районеИ.Л. Королева
« 24 » сентября 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ СШ г. Амурска

В.В. Колганов
« 24 » октября 2025г.**План адаптации для МГН объекта**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
спортивная школа г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
682641, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, 3а.
наименование, адрес

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1	2	3	4	5	6	7
1.	Отсутствуют тактильные предупредительные разметки и направляющая полоса		Монтаж тактильных разметок и направляющих полос	30 000,00	до 2026	Индивидуальная помощь персонала
2.	Не соответствие порогов по высоте		Установка инвентарных пандусов	100 000,00	до 2031	Индивидуальная помощь персонала
3.	Не соответствие ширины дверей		Увеличение дверного проема и монтаж входных дверей	700 000,00	До 2031	Индивидуальная помощь персонала
4.	Отсутствует сантехническое оборудование, поручни в туалете для МГН		Установка унитаза, складного сиденья, раковины, поручней, крючка для костылей.	400 000,00	до 2031	Индивидуальная помощь персонала

1	2	3	4	5	6	7
5.	Отсутствуют настенные опорные поручни		Монтаж настенных опорных поручней	50 000,00	до 2026	Индивидуальная помощь персонала
6.	Отсутствуют лестничные поручни		Монтаж лестничных поручней	70 000,00	до 2026	Индивидуальная помощь персонала
7.	Отсутствуют тактильные указатели для идентификации назначения помещения		Монтаж тактильных указателей для идентификации назначения помещения	50 000,00	до 2026	Индивидуальная помощь персонала
8.	Отсутствует подъемник для инвалидов в бассейне		Монтаж подъемника для инвалидов в бассейне	200 000,00	до 2031	Индивидуальная помощь персонала
9.	Отсутствует система тревожной сигнализации и система двухсторонней громкоговорящей связи		Установить систему тревожной сигнализации и систему двухсторонней громкоговорящей связи	70 000	до 2026	Индивидуальная помощь персонала
10.	Отсутствует система тифлокомментирования		Установить систему тифлокомментирования	50 000	до 2026	Индивидуальная помощь персонала
10.	Отсутствует кресло в душевой		Установить кресло в душевой	10 000	до 2026	Индивидуальная помощь персонала
11.	Отсутствует ручной душ		Установить ручной душ	5 000	до 2026	Индивидуальная помощь персонала